MII コネクタ

FCNコネクタ セントロニクス コネクタ IFFF1284 ハーフピッチ コネクタ

PCR ハーフピッチ コネクタ

MRコネクタ

Heavy duty

ミスミ防水

コネクタ

コネクタ

圧着タイプ/圧着コンタクト専用工具



圧着コンタクト専用/圧着工具

●EMI圧着Dsubコネクタのコンタクト(●3025ページ) 専用の 圧着工具です。



Dsub圧着タイプのコンタクト(**●3025ページ**)専用の圧着工具です。 他社製品やペンチなどで加工はしないで下さい。断線や抜けを起こす恐 れがあります。



出荷日 1~3T 翌日(当日) 4丁~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し 付けください。

在庫品

1個から注文OK!

出荷日 翌日(当日) 1~10個 11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し 在庫品

コンタクト挿入/引抜工具



又は引抜く工具です。

圧着コンタクト専用/挿入・引抜工具

・一度引抜いたコンタクトは再利用できません。 ・Dsub圧着タイプ(DCシリーズ) のコンタクト以外に使用することはでき ませんので、ご注意願います。

●EMI圧着Dsubコネクタのコンタクト(●3025ページ) を挿入

挿入/引抜工具: JIET-DXC-20は消耗品です。使用回数の目安は3~5 回です。

仕様

コンタクト	適応電線			適応圧着工具	挿入/引抜工具
サイズ	AWGサイズ	導体断面積(mm²)	被覆外径(mm)	型式	被覆外径φ1.7以下
20-18	#18~#22	0.81~0.32	φ1.95以下	CT150-2B-DC	
20-22	#22~#24	0.32~0.21	φ1.2~φ1.7	CT150-2-DC	JIET-DXC-20
20 24	#24~ #20	0.210.00	Φ Ω 8~ Φ 1 5	C1 150-2-DC	

ご注意






	7	Ĭ	7
Ļ	_	_	_

型式	内容	基準単価	スライド単価	重量
至八		1~4丁	5~9丁	g
CT150-2B-DC	圧着工具	¥46,860	¥44,520	665
CT150-2-DC		¥46,860	¥44,520	600

#II= 1	内容	基準単価	スライド単価	重量
至式		1~3個	4個~	g
JIET-DXC-20	挿入/引抜工具	¥71	¥67	2.4

圧着Dsub結線方法

①電線被覆除法



(イ)圧着する電線の被覆を所定の寸法に端末処 理してください。(下表参照) (ロ) 芯線が切れたり、乱れてないか点検してくだ

●電線末端処理寸法

さい。

コンタクト サイズ	適応電線 AWG No.	工具型式	A寸法 (mm)
20-18	#18~#22	CT150-2B-DC	4.3~5.3
20-22	#22~#24	CT150-2-DC	3.1~3.9
20-24	#24~#28	C1 150-2-DC	

②圧着工具のハンドル開放



コンタクトを挿入する前にハンド 川を盟放状能にします。 未盟放 のままではコンタクトは挿入でき ません。

ハンドルをいっぱいまで締めつけ てから、そのままハンドルを離す と自動的に戻り開放状態になり

③コンタクトの挿入



圧着するコンタクトを写真のような向きにしてロケータ内に先端を挿入し、コンタクトフランシがロケータストッパに突き当たるまで挿入します。この工具は2つの圧差化です。 挿入します。 の工具は2つの圧着位置を保

有しています。使用コンタクト・ 電線に合った圧着位置を選んで ください。

④電線の挿入



予め被覆むきした電線の先端を 写真の様な角度(15・程度)をつ けクリンパ内のストッパーに突き あて被覆部をコンタクトの被覆 パレル内に入れます。この時 トッパに強く当ですざると電線が 曲り不良圧着となります。ご線が まったのける外極にア 乱れているものは予め矯正しておいて下さい。

⑤圧着



電線がセットの位置から. ないように注意しながらハンドルを徐々に握りしめラチェットが外れるまで締め付けます。こ の状態で圧着は完了します。

⑥コンタクトの取り出し(終了)



圧着が完了したら手をゆるめて ください。ハンドルは自動的に 戻り、圧着されたコンタクトは ケーブルを軽く引張ると取出す ことができます。


Han防水 コネクタ

で注音

· ハウジング、コンタクトは**●3025ページ**

コンタクト引抜き方法


誤配線や回路変更などのため、コンタクトを引抜く必要が生じた場 合、次の手順で行います。



に電線を入れ、徐々に狭い 溝の方に入れます。



②電線が完全に溝に入った ら、引抜工具の先端をイン シュレータの穴に挿入し、 止まるまで押し込みます。



③止まるまで押し込むと、 ンタクトを保持しているク リップが開放され、電線を 引張ると抜けます。

コンタクト挿入方法



①コンタクトを挿入工具にセット 挿入工具の先端がコンタクトの肩部 にピッタリ当たるようにはめ込んで ください。



②コネクタに挿入

いてください。

(イ)挿入工具と電線を握ってインシュ レータの後部から、所定のコンタ

2012.9 2013.8